REQUERIMENTO Nº 027/2019

O Vereador José Rollemberg Araújo Castro, no uso de suas prerrogativas parlamentares, etc.;

Considerando que estamos vivendo uma discussão bastante intensa sobre a qualidade, o processo de tratamento de efluentes e a localização do emissário final de lançamentos destes efluentes no corpo hídrico do Rio Paraná, na Cidade vizinha de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Existe uma grande manifestação contrária a obra que a SANESUL (Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul) está realizando em Aparecida do Taboado, uma vez que a ampliação da estação de tratamento de esgoto estaria colocando em risco o meio ambiente, o interesse turístico e a saúde da população;

Considerando ainda que, é de conhecimento de todos que o Município de Santa Fé do Sul lança nos Córregos da Mula e do Jacú Queimado seus efluentes tratados e consequentemente desaguam no Rio Paraná como destino final. É matéria de lei que o monitoramento da qualidade da água e esgoto deve ser uma atividade obrigatória e rotineira em qualquer tipo de abastecimento publico ou particular de água para consumo humano e quando esse uso for sanitário, o respectivo acompanhamento dos despejos sanitários (esgoto).

Diante disso é necessário que a qualidade dos efluentes esteja de acordo com a legislação aplicada a matéria, qual seja o Decreto Estadual nº 8468, de 98 de Setembro de 1976. Esta legislação regulamenta a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente e determina o padrão de qualidade para os efluentes lançados em águas classe 2 (destinadas ao abastecimento doméstico).

Neste sentido,

Requer à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, satisfeitas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao Superintendente do SAAE **ARMANDO ROSSAFA GARCIA** para que responda:

- Como está a qualidade dos efluentes lançados nos Córregos da Mula e do Jacu Queimado, nos termos do Decreto Estadual nº 8468/76? Requer cópia dos testes de monitoramento realizados pelo SAAE nos últimos 2 (dois) anos.

- Conforme foto em anexo existe uma espuma branca de origem duvidosa nas águas do córrego da mula, especificamente no emissário de saída da lagoa de tratamento de esgoto e que tem chamado muito atenção da população há mais de 4 (quatro) meses. Esta espuma flutuante é de origem natural ou artificial? Este material lançado está prejudicando a qualidade dos efluentes lançados?

- O SAAE recebeu alguma advertência, autuação ou multa da CETESB nos últimos 2(dois) anos referente ao processo de tratamento de água, esgoto e processamento de resíduos sólidos (aterro sanitário)? Se sim, requer cópia dos referidos documentos.

JUSTIFICATIVA:

Daí a razão da presente propositura, que se afigura de indiscutível interesse deste Edil em seu trabalho de fiscalização e acompanhamento dos serviços públicos.

Sala das Sessões Dr. João Alfredo do Amaral Ribeiro,
20 de Março de 2019

José Rollemberg Araújo Castro
Vereador MDB

*de autoria do propositor

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
APROVADO
em Sessão de
26 / 03 / 19

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
21 MAR. 2019
PROT. Nº 157
PROTOCOLO